

BEZPIECZNE GASZENIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH



Minimalizacja ryzyka

Minimalizacja ryzyka podczas akcji gaśniczych w pobliżu urządzeń pod napięciem jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Zachęcamy do przestrzegania zasad oraz stosowania odpowiednich środków ochrony.



Bezpieczeństwo jest najważniejsze

1. Zachowaj bezpieczne odległości

Stosuj minimalne odległości zbliżenia w zależności od napięcia, znamionowego instalacji elektroenergetycznej.

2. Stosuj odpowiednie środki gaśnicze

Stosuj odpowiednie środki gaśnicze. W przypadku gaszenia wodą unikaj silnych i zwartych strumieni.

3. Stosuj środki ochrony przeciwporażeniowej

Jeżeli możesz stosuj dielektryczne środki ochrony osobistej. Uziemienie wozu strażackiego zmniejsza ryzyko porażenia.

4. Szkolenia i procedury

Masz obawy związane z pracą przy urządzeniach pod napięciem. Weź udział w szkoleniu. Poznaj jak działa elektryczność.

5. Normy i wytyczne

Widzisz, że procedury nie działają. Zgłoś to! Zachęcamy do udziału w pracach komisji normalizacyjnych.

6. Badania i certyfikacja

Stosuj wyłącznie sprawdzone i przetestowane urządzenia gaśnicze. Regularnie sprawdzaj sprzęt, którego używasz.

Skontaktuj się z nami
ewm@ien.com.pl